




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: YANGAS_FITEL
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 12/05/2026 - 12/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO YANGAS
ID site: LI5192
CRQ: CRQ000000067191

Sticker Año mantenimiento



12/05/2026
11°41'46.44"S 76°50'54.144"W
LI5192 YANGAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Yangas 15335, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°41'47.112"
Longitud
W 76°50'52.89612"
Distancia
5 yd
Fecha
12/5/2026 11:12 a.m.
Altitud
1005 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA


ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General