




## REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: UPACA FITEL  
Nombre de Localidad: PATIVILCA  
Fecha: 12/05/2026 - 12/05/2026  
Direccion: CP UPACA  
ID site: LI3918  
CRQ: CRQ000000066397

### Sticker Año mantenimiento



12/05/2026  
10°40'13.848"S 77°43'58.356"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

#### ANTES



12/05/2026  
10°40'13.848"S 77°43'58.356"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DURANTE



12/05/2026  
10°40'13.848"S 77°43'58.356"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DESPUES



12/05/2026  
10°40'13.848"S 77°43'58.356"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

### BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

#### ANTES



12/05/2026  
10°40'13.848"S 77°43'58.356"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DURANTE



12/05/2026  
10°40'13.848"S 77°43'58.356"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DESPUES



12/05/2026  
10°40'13.848"S 77°43'58.356"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

### PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

#### ANTES




12/05/2026  
10°40'13.848"S 77°43'58.356"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DURANTE



12/05/2026  
10°40'13.848"S 77°43'58.356"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DESPUES



12/05/2026  
10°40'13.848"S 77°43'58.356"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

| ANTES                                                                                                                                                           | DURANTE                                                                                                                                                           | DESPUES                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.992"S 77°43'58.476"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.896"S 77°43'58.476"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.794"S 77°43'58.602"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

| ANTES                                                                                                                                                            | DURANTE                                                                                                                                                            | DESPUES                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.902"S 77°43'58.476"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.932"S 77°43'58.530"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.914"S 77°43'58.644"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

| ANTES                                                                                                                                                             | DURANTE                                                                                                                                                             | DESPUES                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.992"S 77°43'58.476"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.896"S 77°43'58.624"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.884"S 77°43'58.594"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

| ANTES                                                                                                                                                             | DURANTE                                                                                                                                                             | DESPUES                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.962"S 77°43'58.482"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.746"S 77°43'58.482"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |  <p>12/05/2026<br/>10°40'13.788"S 77°43'58.704"W<br/>LI3918 UPACA PATIVILCA</p> |

| TORRES VENTALA                                                    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)        |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES               |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS               |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |

| CHECKLIST - TORRES |        |                                                                                                              |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torres             | Estado |                                                                                                              |
| Línea de vida      | OK     | Verificar y ajustar la línea de vida                                                                         |
| Pintura            | OK     | Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión |
| Pernos             | OK     | Realizar inspección visual y ajuste de pernos                                                                |
| Bases              | OK     | Verificar las bases de la torre                                                                              |
| Limpieza           | OK     | Limpieza general                                                                                             |