



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: VISCAS
Nombre de Localidad: PACARAOS
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO VISCAS
ID site: LI5145
CRQ: CRQ000000065492

Sticker Año mantenimiento



11/05/2026
11°12'16.908"S 76°40'14.724"W
LI5145 VISCAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



11/05/2026
11°12'15.814"S 76°40'17.885"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



11/05/2026
11°12'17.107"S 76°40'14.642"W
LI5145 VISCAS

DESPUES



11/05/2026
11°12'16.763"S 76°40'14.902"W
LI5145 VISCAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



11/05/2026
11°12'17.111"S 76°40'14.538"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



11/05/2026
11°12'16.928"S 76°40'14.371"W
LI5145 VISCAS


DESPUES



11/05/2026
11°12'17.048"S 76°40'14.725"W
LI5145 VISCAS


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS

ANTES




11/05/2026
11°12'17.105"S 76°40'14.758"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



11/05/2026
11°12'15.097"S 76°40'16.995"W
LI5145 VISCAS

DESPUES



11/05/2026
11°12'16.879"S 76°40'14.759"W
LI5145 VISCAS

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos