



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: VISCAS
Nombre de Localidad: PACARAOS
Fecha: 12/05/2026 - 12/05/2026
Direccion: Centro Poblado VISCAS
ID site: 1506080028
CRQ: CRQ000000066604

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 12-05-2026	
Nombre de la localidad: VISCAS	
ID: 1506080028	
Nombre de autoridad local: LUIS ALVARO ROMAS	
Nombre responsable de mantenimiento: PAULY NEIRAS	
Electricidad AC-DC-BA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Tablero AC	N/A
Rectificadores	N/A
Volaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aíre acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Emergencia	N/A
SPAT	N/A
Sistema de puesta a tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinete	N/A
Equipos (RPU, Router, switch)	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
WLAN cables	N/A
Seguridad Física Interior	N/A
Chorro Fuegos	N/A
Tarjetas	N/A
Cámaras	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Alarma sismica - Seguridad Exterior	N/A
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Mamparas/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de alta	N/A

12/05/2026
11°12'18.162"S 76°40'15.63"W
1506080028 VISCAS

N/A