



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

**Nombre de la Estacion:** UPACA PATIVILCA  
**Nombre de Localidad:** PATIVILCA  
**Fecha:** 13/05/2026 - 13/05/2026  
**Direccion:** Centro Poblado UPACA\_PATIVILCA  
**ID site:** 1502030014  
**CRQ:** CRQ000000066522

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

| FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de realización:                          | 13-05-2026                                                             |
| Nombre de la localidad:                        | UPACA PATIVILCA                                                        |
| ID:                                            | 1502030014                                                             |
| Nombre de autoridad local:                     | Dr. Reynaldo                                                           |
| Nombre responsable de mantenimiento:           | Dr. Reynaldo                                                           |
| Energía AC-DC/AA                               | Estado                                                                 |
| Línea eléctrica                                | Verificar el estado de transformadores                                 |
| Volaje AC                                      | Verificar que los valores de voltaje estén en el rango                 |
| Rectificadores                                 | Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores                 |
| Volaje de Baterías                             | Probar el buen estado de las baterías                                  |
| Tableros de Distribución                       | Verificar el estado de los tableros de distribución                    |
| Bombas Acumuladoras                            | Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado                |
| Interruptores termomagnéticos                  | Verificar el buen estado de los interruptores                          |
| Conductores eléctricos                         | Verificar el buen estado de los conductores eléctricos                 |
| Conectores y terminales                        | Observar el buen estado de los conectores y terminales                 |
| Luminarias                                     | Probar todas las luminarias del sitio                                  |
| Luz de Bataje                                  | Probar el buen funcionamiento                                          |
| SPAT                                           | Estado                                                                 |
| Sistema de Puente a Tierra                     | Verificar el estado de los puentes, tanto de caja como cables          |
| Aterramiento Equilibrado                       | Verificar que todos los equipos tengan conexión a los puentes a tierra |
| Subestaciones en Gabinete                      | Estado                                                                 |
| Equipos BBU, Router o MDW                      | Verificar el buen estado de equipos                                    |
| Placas electrónicas                            | Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas                  |
| Cables                                         | Verificar la limpieza física y el orden de los cables                  |
| Aterramiento                                   | Verificación y ajuste de aterramiento                                  |
| Sistema Radiante                               | Estado                                                                 |
| Conectores                                     | Verificar estado de conectores RJ45 y ONU                              |
| Cables                                         | Verificar estado de cables de las ONU y ONU                            |
| Antenas                                        | Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje             |
| SWAN cableado                                  | Probar el VSWR mediante Software atxvwr                                |
| Seguridad Física Interior                      | Estado                                                                 |
| Chapa Eléctrica                                | Verificar correcto funcionamiento                                      |
| Parafusos                                      | Verificar el buen funcionamiento de la tectora                         |
| Cámara                                         | Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara                           |
| Grabador de Video                              | Verificar grabación local                                              |
| Sensor de Humo                                 | Revisión estado del sensor de Humo                                     |
| Obras civiles - Seguridad Exterior             | Estado                                                                 |
| Estado de Puertas y paredes                    | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras                   |
| Concertina                                     | Verificar el estado de la Concertina                                   |
| Filtración de agua                             | Inspeccionar al correcto sellado de los gabinetes                      |
| Estado de Monopolo/Torre                       | Inspeccionar el estado de estructuras                                  |
| Autoprotección Zona Ventada                    | Inspeccionar el buen estado del cable de vida                          |
| Cable de vida                                  | Inspeccionar el buen estado del cable de vida                          |
| Luminaria general de site                      | Estado                                                                 |

Forma autorizada local  
Nombre: Luis Reynaldo Buján  
Cargo: Poblador  
DNI: 90501837

Forma autorizada local  
Nombre: Dr. Reynaldo Buján  
Cargo: Poblador  
DNI: 90501837

13/05/2026  
10°40'17.04"S 77°44'8.514"W  
1502030014 UPACA PATIVILCA

N/A