





REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE CHAUCA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Fecha: 13/05/2026 - 13/05/2026
Direccion: Centro Poblado SAN JUAN DE CHAUCA
ID site: 1506100013
CRQ: CRQ000000066606

FOTO 1	Referencia Localidad (Letrero,Otro)	FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)
 13/05/2026 11°12'5.814"S 76°38'43.752"W 1506100013 SAN JUAN DE CHAUCA		 Dirección Camino a Santa Cruz de Andamarca, Gobierno Regional de Lima, Perú Latitud S 11°12'4.5" Longitud W 76°38'43.75212" Distancia 3 yd Fecha 13/5/2026 15:04 Altitud 3505 yd a.s.l	
FOTO 3	Persona Local que firma el Acta	FOTO 4	Foto tomada del NOC
 13/05/2026 11°12'5.154"S 76°38'44.484"W 1506100013 SAN JUAN DE CHAUCA		 13/05/2026 11°12'5.154"S 76°38'44.484"W 1506100013 SAN JUAN DE CHAUCA	
FOTO 5	Foto del Acta firmada	FOTO 6	Foto del Acta dentro del Gabinete
 13/05/2026 11°12'4.482"S 76°38'43.692"W 1506100013 SAN JUAN DE CHAUCA			