



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: ENCAÑADA
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 13/05/2026 - 13/05/2026
Direccion: Centro Poblado ENCAÑADA
ID site: 1505010013
CRQ: CRQ000000067296

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 5 Foto del Acta firmada




FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4 Foto tomada del NOC




FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

