



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 21620 VIRGEN DE GUADALUPE

Nombre de Localidad: PATIVILCA

Fecha: 14/05/2026 - 14/05/2026

Direccion: PROVIDENCIA S/N

ID site: 349849

CRQ: CRQ000000066518

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

