



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: PROVIDENCIA
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 14/05/2026 - 14/05/2026
Direccion: CP PROVIDENCIA
ID site: LI3914
CRQ: CRQ000000066398

Sticker Año mantenimiento



14/05/2026
10°40'25.188"S 77°42'49.716"W
LI3914 PROVIDENCIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



14/05/2026
10°40'25.182"S 77°42'49.494"W
LI3914 PROVIDENCIA

DURANTE



14/05/2026
10°40'25.14"S 77°42'49.644"W
LI3914 PROVIDENCIA

DESPUES



14/05/2026
10°40'25.134"S 77°42'49.542"W
LI3914 PROVIDENCIA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



14/05/2026
10°40'25.254"S 77°42'49.645"W
LI3914 PROVIDENCIA

DURANTE



14/05/2026
10°40'25.236"S 77°42'49.354"W
LI3914 PROVIDENCIA

DESPUES



14/05/2026
10°40'25.272"S 77°42'49.638"W
LI3914 PROVIDENCIA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



14/05/2026
10°40'25.074"S 77°42'49.71"W
LI3914 PROVIDENCIA

DURANTE



14/05/2026
10°40'25.074"S 77°42'49.71"W
LI3914 PROVIDENCIA

DESPUES



14/05/2026
10°40'25.2"S 77°42'49.658"W
LI3914 PROVIDENCIA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos