



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20382 7 DE ENERO
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 14/05/2026 - 14/05/2026
Direccion: NV
ID site: 355473
CRQ: CRQ000000066400

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)





FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	14-05-2026
Nombre de la localidad:	PIRCA
ID:	355473
Nombre de la autoridad local:	PROFESOR HUAYANA - 684318
Nombre responsable de mantenimiento:	PADILLO ANDRES BENIGNO
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Receptáculos	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Altares Almacenados	N/A
Interrupción de suministro	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Kit de Baterías	N/A
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Equipos BMS, Router o SW	N/A
Tableros electrónicos	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema de Puente	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Wires cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tableros	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras Civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Entrada de agua	N/A
Estado de Muro/Torre	N/A
Anteojo de Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de sitio	N/A

14/05/2026
11°14'12.678"S 76°39'15.642"W
355473

N/A