




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: UPACA
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Direccion: CERRO UPACA
ID site: LI1164
CRQ: CRQ000000066399

Sticker Año mantenimiento



15/05/2026
10°41'36.077"S 77°46'50.838"W
LI1164 UPACA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



15/05/2026
10°40'55.946"S 77°45'26.64288"W
LI1164 UPACA

DURANTE



15/05/2026
10°40'55.932"S 77°45'26.64288"W
LI1164 UPACA

DESPUES



15/05/2026
10°40'55.932"S 77°45'26.64288"W
LI1164 UPACA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



15/05/2026
10°40'55.942"S 77°45'26.64288"W
LI1164 UPACA

DURANTE



15/05/2026
10°40'55.932"S 77°45'26.64288"W
LI1164 UPACA

DESPUES



15/05/2026
10°40'55.926"S 77°45'26.64288"W
LI1164 UPACA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



15/05/2026
10°40'55.944"S 77°45'26.64288"W
LI1164 UPACA

DURANTE



15/05/2026
10°40'55.926"S 77°45'26.64288"W
LI1164 UPACA

DESPUES



15/05/2026
10°40'55.926"S 77°45'26.64288"W
LI1164 UPACA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos