




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: CARRETERA LUNAHUANA
Nombre de Localidad: LUNAHUANA
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Dirección: CERRO SAN JUAN(ALT KM 28 DE CA LUNAHUANA)
ID site: LI0924
CRQ: CRQ000000067311

Sticker Año mantenimiento



15/05/2026
13°2'36.408"S 76°11'13.668"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



15/05/2026
13°2'36.406"S 76°11'13.641"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DURANTE



15/05/2026
13°2'36.367"S 76°11'13.567"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DESPUES



15/05/2026
13°2'36.157"S 76°11'13.66"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



15/05/2026
13°2'36.412"S 76°11'13.627"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DURANTE



15/05/2026
13°2'36.411"S 76°11'13.627"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DESPUES



15/05/2026
13°2'36.394"S 76°11'13.658"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




15/05/2026
13°2'36.412"S 76°11'13.627"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DURANTE



15/05/2026
13°2'36.434"S 76°11'13.672"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DESPUES



15/05/2026
13°2'36.394"S 76°11'13.658"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos