




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CARRETERA LUNAHUANA
Nombre de Localidad: LUNAHUANA
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Direccion: CERRO SAN JUAN(ALT KM 28 DE CA LUNAHUANA)
ID site: LI0924
CRQ: CRQ000000067311

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 13°2'36.503"S 76°11'13.857"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.504"S 76°11'13.851"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.452"S 76°11'13.856"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 13°2'36.696"S 76°11'13.859"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	N/A	 15/05/2026 13°2'36.639"S 76°11'13.828"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 13°2'36.519"S 76°11'13.788"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.052"S 76°11'13.527"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.479"S 76°11'13.850"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 13°2'36.882"S 76°11'13.820"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.502"S 76°11'13.656"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.897"S 76°11'13.850"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 13°2'36.712"S 76°11'13.751"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.697"S 76°11'13.731"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.577"S 76°11'13.826"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

