



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estación: VINAC
Nombre de Localidad: MADEAN
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Dirección: CERRO VIRU RUMI ANEXO VIZCAYAVIÑACAUYOSLIMA
ID site: LI1195
CRQ: CRQ000000067292

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)




FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC

N/A

FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

