




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: QUIVES
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO QUIVES
ID site: LI5670
CRQ: CRQ000000070550

Sticker Año mantenimiento




18/05/2026
11°40'1.626"S 76°47'10.728"W
LI5670 QUIVES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



18/05/2026
11°40'1.65"S 76°47'10.662"W
LI5670 QUIVES

DURANTE



18/05/2026
11°40'1.543"S 76°47'10.608"W
LI5670 QUIVES

DESPUES



18/05/2026
11°40'1.543"S 76°47'10.614"W
LI5670 QUIVES

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



18/05/2026
11°40'1.632"S 76°47'10.661"W
LI5670 QUIVES

DURANTE



18/05/2026
11°40'1.56"S 76°47'10.638"W
LI5670 QUIVES

DESPUES



18/05/2026
11°40'1.608"S 76°47'10.614"W
LI5670 QUIVES

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




18/05/2026
11°40'1.632"S 76°47'10.743"W
LI5670 QUIVES

DURANTE



18/05/2026
11°40'1.59"S 76°47'10.527"W
LI5670 QUIVES

DESPUES



18/05/2026
11°40'1.578"S 76°47'10.566"W
LI5670 QUIVES

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos