




## REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: CALTOPILLA  
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL  
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026  
Direccion: CP CALTOPILLA  
ID site: LI5683  
CRQ: CRQ000000070547

### Sticker Año mantenimiento



### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES




### PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES





## BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

## ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
|       |         |         |

## PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
|       |         |         |

## FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   |         | N/A     |

## LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
|       |         |         |

| TORRES VENTALA                                                    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)        |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES               |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS               |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |

| CHECKLIST - TORRES |        |                                                                                                              |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torres             | Estado |                                                                                                              |
| Línea de vida      | OK     | Verificar y ajustar la línea de vida                                                                         |
| Pintura            | OK     | Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión |
| Pernos             | OK     | Realizar inspección visual y ajuste de pernos                                                                |
| Bases              | OK     | Verificar las bases de la torre                                                                              |
| Limpieza           | OK     | Limpieza general                                                                                             |