



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CALTOPILLA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Direccion: CP CALTOPILLA
ID site: LI5683
CRQ: CRQ000000070547

Sticker Año mantenimiento




18/05/2026
13°4'49.749"S 76°14'34.094"W
LI5683 CALTOPILLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



18/05/2026
13°4'49.947"S 76°14'34.195"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



18/05/2026
13°4'49.727"S 76°14'34.28"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



18/05/2026
13°4'49.488"S 76°14'34.368"W
LI5683 CALTOPILLA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



18/05/2026
13°4'49.706"S 76°14'34.333"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



18/05/2026
13°4'49.722"S 76°14'34.266"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



18/05/2026
13°4'49.523"S 76°14'34.081"W
LI5683 CALTOPILLA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



18/05/2026
13°4'49.578"S 76°14'34.191"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



18/05/2026
13°4'49.725"S 76°14'34.304"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



18/05/2026
13°4'49.633"S 76°14'34.153"W
LI5683 CALTOPILLA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General