




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: QUIVES
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO QUIVES
ID site: LI5670
CRQ: CRQ000000070550

Sticker Año mantenimiento




18/05/2026
11°40'1.626"S 76°47'10.728"W
LI5670 QUIVES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



18/05/2026
11°39'56.385"S 76°47'20.228"W
LI5670 QUIVES

DURANTE



18/05/2026
11°40'1.626"S 76°47'10.728"W
LI5670 QUIVES

DESPUES



18/05/2026
11°39'56.385"S 76°47'20.228"W
LI5670 QUIVES

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



18/05/2026
11°40'1.218"S 76°47'10.548"W
LI5670 QUIVES

DURANTE



18/05/2026
11°40'1.404"S 76°47'10.464"W
LI5670 QUIVES

DESPUES



18/05/2026
11°40'1.272"S 76°47'10.398"W
LI5670 QUIVES

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



18/05/2026
11°40'1.446"S 76°47'10.602"W
LI5670 QUIVES

DURANTE




18/05/2026
11°40'1.518"S 76°47'10.59"W
LI5670 QUIVES

DESPUES



18/05/2026
11°40'1.506"S 76°47'10.59"W
LI5670 QUIVES



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales