



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: CALTOPILLA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Direccion: CP CALTOPILLA
ID site: LI5683
CRQ: CRQ000000070548

Sticker Año mantenimiento



19/05/2026
13°4'49.282"S 76°14'33.918"W
LI5683 CALTOPILLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



19/05/2026
13°4'49.891"S 76°14'34.541"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



19/05/2026
13°4'49.928"S 76°14'34.071"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



19/05/2026
13°4'49.968"S 76°14'33.927"W
LI5683 CALTOPILLA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



19/05/2026
13°4'49.775"S 76°14'34.154"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



19/05/2026
13°4'49.775"S 76°14'34.084"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



19/05/2026
13°4'50.008"S 76°14'33.626"W
LI5683 CALTOPILLA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



19/05/2026
13°4'49.765"S 76°14'34.245"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



19/05/2026
13°4'49.705"S 76°14'34.317"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



19/05/2026
13°4'49.722"S 76°14'34.546"W
LI5683 CALTOPILLA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos