



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: CAUJUL_FITEL
Nombre de Localidad: CAUJUL
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CAUJUL
ID site: LI5474
CRQ: CRQ000000070262

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE




DESPUES




PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 19/05/2026 10°48'24.468"S 76°58'45.32"W LI5474 CAUJUN	 19/05/2026 10°48'24.418"S 76°58'45.342"W LI5474 CAUJUN	 19/05/2026 10°48'24.438"S 76°58'45.426"W LI5474 CAUJUN

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 19/05/2026 10°48'24.632"S 76°58'45.508"W LI5474 CAUJUN	 19/05/2026 10°48'24.558"S 76°58'45.371"W LI5474 CAUJUN	 19/05/2026 10°48'24.434"S 76°58'45.071"W LI5474 CAUJUN

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 19/05/2026 10°48'24.584"S 76°58'45.371"W LI5474 CAUJUN	 19/05/2026 10°48'24.546"S 76°58'45.271"W LI5474 CAUJUN	 19/05/2026 10°48'24.534"S 76°58'45.371"W LI5474 CAUJUN

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general