




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: LA FLORIDA_NUEVO IMPERIAL
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Dirección: CP LA FLORIDA
ID site: LI4799
CRQ: CRQ000000070490

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



20/05/2026
13°5'16.05"S 76°16'58.963"W
LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]


ANTES

DURANTE

DESPUES



20/05/2026
13°5'16.005"S 76°16'58.963"W
LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL



20/05/2026
13°5'16.048"S 76°16'58.967"W
LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL



20/05/2026
13°5'15.990"S 76°16'58.98"W
LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR


ANTES

DURANTE

DESPUES



20/05/2026
13°5'16.031"S 76°16'58.989"W
LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL



20/05/2026
13°5'16.013"S 76°16'58.943"W
LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL




20/05/2026
13°5'16.125"S 76°16'58.91"W
LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE


DESPUES



20/05/2026
13°5'16.05"S 76°16'58.997"W
LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL



20/05/2026
13°5'16.037"S 76°16'58.958"W
LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL



20/05/2026
13°5'16.125"S 76°16'58.91"W
LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales