




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CP LA FLORIDA
ID site: LI4799
CRQ: CRQ000000070490

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A



CORCETINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
N/A	N/A	N/A	N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
N/A		N/A	N/A
TORRE OXIDADA	CRITICIDAD	BAJA	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
N/A	N/A	N/A	N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
	N/A		
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	