



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: NAVAN
Nombre de Localidad: NAVAN
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO NAVAN
ID site: LI5553
CRQ: CRQ000000070569

Sticker Año mantenimiento




20/05/2026
10°50'22.416"S 77°0'59.298"W
LI5553 NAVAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




20/05/2026
10°50'22.518"S 77°0'59.37"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'15.825"S 77°0'48.399"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'22.488"S 77°0'59.388"W
LI5553 NAVAN

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



20/05/2026
10°50'22.356"S 77°0'59.442"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.266"S 77°0'59.418"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'22.392"S 77°0'59.46"W
LI5553 NAVAN

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



20/05/2026
10°50'22.422"S 77°0'58.98"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.614"S 77°0'59.271"W
LI5553 NAVAN

DESPUES




20/05/2026
10°50'22.344"S 77°0'59.448"W
LI5553 NAVAN

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 10°50'22.636"S 77°0'59.616"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.602"S 77°0'59.502"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.554"S 77°0'59.574"W LI5553 NAVAN
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 10°50'22.326"S 77°0'59.434"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.278"S 77°0'59.49"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.266"S 77°0'59.534"W LI5553 NAVAN
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 10°50'22.398"S 77°0'59.484"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.38"S 77°0'59.46"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.392"S 77°0'59.514"W LI5553 NAVAN

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC