



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PAMPAS_SAN_JOSE
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CP PAMPAS SAN JOSE
ID site: LI3913
CRQ: CRQ000000070310

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)




FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta




FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

