



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: SANTIAGO_DE_CHISQUE
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTIAGO DE CHISQUE
ID site: LI5074
CRQ: CRQ000000070571

Sticker Año mantenimiento



20/05/2026
11°15'21.576"S 76°41'17.526"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 11°15'21.53988"
Longitud
W 76°41'17.65212"
Distancia
3 yd
Fecha
20/5/2026 16:27
Altitud
3571 yd a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



20/05/2026
11°15'21.348"S 76°41'17.652"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



20/05/2026
11°15'21.544"S 76°41'17.526"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



20/05/2026
11°15'21.306"S 76°41'17.922"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



20/05/2026
11°15'21.348"S 76°41'17.598"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



20/05/2026
11°15'21.492"S 76°41'17.388"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



20/05/2026
11°15'21.444"S 76°41'17.496"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



20/05/2026
11°15'21.48"S 76°41'17.466"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



20/05/2026
11°15'21.504"S 76°41'17.496"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES




20/05/2026
11°15'21.63"S 76°41'17.748"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC