



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: ARAHUAY
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: ARAHUAY CANTA LIMA
ID site: LI1558
CRQ: CRQ000000070591

Sticker Año mantenimiento




21/05/2026
11°37'16.866"S 76°40'7.242"W
LI1558 ARAHUAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



21/05/2026
11°37'17.100"S 76°40'7.626"W
LI1558 ARAHUAY

DURANTE



21/05/2026
11°37'16.866"S 76°40'7.344"W
LI1558 ARAHUAY

DESPUES



21/05/2026
11°37'16.818"S 76°40'7.594"W
LI1558 ARAHUAY


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




21/05/2026
11°37'16.944"S 76°40'7.572"W
LI1558 ARAHUAY

DURANTE



21/05/2026
11°37'16.878"S 76°40'7.354"W
LI1558 ARAHUAY

DESPUES



21/05/2026
11°37'16.908"S 76°40'7.594"W
LI1558 ARAHUAY

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




21/05/2026
11°37'16.794"S 76°40'7.434"W
LI1558 ARAHUAY

DURANTE



21/05/2026
11°37'16.812"S 76°40'7.354"W
LI1558 ARAHUAY

DESPUES



21/05/2026
11°37'16.812"S 76°40'7.354"W
LI1558 ARAHUAY

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos