




## REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

**Nombre de la Estacion:** JICAMARCA  
**Nombre de Localidad:** SAN ANTONIO  
**Fecha:** 21/05/2026 - 21/05/2026  
**Direccion:** CENTRO POBLADO JICAMARCA  
**ID site:** LI5200  
**CRQ:** CRQ000000070595

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



### LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



| SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOTO 1                                                                                                                                                | FOTO 2                                                                                                                                                  | FOTO 3                                                                                                                                                   |
| <br>21/05/2026<br>11°44'25.848"S 76°42'15.648"W<br>LI5200 JICAMARCA   | <br>21/05/2026<br>11°44'25.794"S 76°42'15.678"W<br>LI5200 JICAMARCA   | <br>21/05/2026<br>11°44'25.752"S 76°42'15.684"W<br>LI5200 JICAMARCA   |
| ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| FOTO 1                                                                                                                                                | FOTO 2                                                                                                                                                  | FOTO 3                                                                                                                                                   |
| <br>21/05/2026<br>11°44'25.608"S 76°42'15.804"W<br>LI5200 JICAMARCA   | <br>21/05/2026<br>11°44'25.644"S 76°42'15.624"W<br>LI5200 JICAMARCA   | <br>21/05/2026<br>11°44'25.644"S 76°42'15.612"W<br>LI5200 JICAMARCA   |
| LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| FOTO 1                                                                                                                                                | FOTO 2                                                                                                                                                  | FOTO 3                                                                                                                                                   |
| <br>21/05/2026<br>11°44'25.540"S 76°42'15.805"W<br>LI5200 JICAMARCA  | <br>21/05/2026<br>11°44'25.595"S 76°42'15.839"W<br>LI5200 JICAMARCA  | <br>21/05/2026<br>11°44'25.555"S 76°42'15.839"W<br>LI5200 JICAMARCA  |
| LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| FOTO 1                                                                                                                                                | FOTO 2                                                                                                                                                  | FOTO 3                                                                                                                                                   |
| <br>21/05/2026<br>11°44'25.716"S 76°42'15.817"W<br>LI5200 JICAMARCA | <br>21/05/2026<br>11°44'25.655"S 76°42'15.782"W<br>LI5200 JICAMARCA | <br>21/05/2026<br>11°44'25.786"S 76°42'15.798"W<br>LI5200 JICAMARCA |
| CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| FOTO 1                                                                                                                                                | FOTO 2                                                                                                                                                  | FOTO 3                                                                                                                                                   |
| <br>21/05/2026<br>11°44'25.648"S 76°42'15.593"W<br>LI5200 JICAMARCA | <br>21/05/2026<br>11°44'25.624"S 76°42'15.587"W<br>LI5200 JICAMARCA | <br>21/05/2026<br>11°44'25.824"S 76°42'15.587"W<br>LI5200 JICAMARCA |

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1


FOTO 2

FOTO 3




**BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**


**FOTO 1**



**FOTO 2**



**FOTO 3**




**CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE**

**FOTO 1**



**FOTO 2**



**FOTO 3**

