



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: SANTA MARIA ALTA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA
ID site: LI4812
CRQ: CRQ000000070609

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
13°5'34.771"S 76°19'37.905"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



21/05/2026
13°5'34.719"S 76°19'37.813"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DURANTE



21/05/2026
13°5'34.654"S 76°19'37.825"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DESPUES



21/05/2026
13°5'34.777"S 76°19'37.908"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA


REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



21/05/2026
13°5'34.706"S 76°19'37.813"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DURANTE



21/05/2026
13°5'34.792"S 76°19'37.859"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DESPUES



21/05/2026
13°5'34.798"S 76°19'37.871"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



21/05/2026
13°5'34.668"S 76°19'37.801"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DURANTE



21/05/2026
13°5'34.668"S 76°19'37.857"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DESPUES



21/05/2026
13°5'34.756"S 76°19'37.881"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/05/2026 13°5'34.655"S 76°19'37.975"W L14812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.661"S 76°19'37.962"W L14812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.621"S 76°19'38.000"W L14812 SANTA MARIA ALTA
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/05/2026 13°5'34.656"S 76°19'37.819"W L14812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.651"S 76°19'37.825"W L14812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.678"S 76°19'37.873"W L14812 SANTA MARIA ALTA
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/05/2026 13°5'34.667"S 76°19'37.911"W L14812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.655"S 76°19'37.899"W L14812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.654"S 76°19'37.904"W L14812 SANTA MARIA ALTA

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC