




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SANTA MARIA ALTA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA
ID site: LI4812
CRQ: CRQ000000070609

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
13°5'34.591"S 76°19'37.962"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



21/05/2026
13°5'34.613"S 76°19'37.938"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DURANTE



21/05/2026
13°5'34.621"S 76°19'38.038"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DESPUES



21/05/2026
13°5'34.651"S 76°19'38.097"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



21/05/2026
13°5'34.583"S 76°19'38.15"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DURANTE



21/05/2026
13°5'34.613"S 76°19'38.048"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DESPUES



21/05/2026
13°5'34.685"S 76°19'38.037"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



21/05/2026
13°5'34.694"S 76°19'38.037"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DURANTE



21/05/2026
13°5'34.693"S 76°19'38.085"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA

DESPUES



21/05/2026
13°5'34.698"S 76°19'38.037"W
LI4812 SANTA MARIA ALTA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General