




REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas

Nombre de la Estacion: CHOCOS
Nombre de Localidad: CHOCOS
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Dirección: Centro Poblado CHOCOS
ID site: 1510090001
CRQ: CRQ000000070610

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES



21/05/2026
12°54'51.588"S 75°51'46.536"W
1510090001 CHOCOS

DURANTE



21/05/2026
12°54'51.54"S 75°51'46.692"W
1510090001 CHOCOS

DESPUES



21/05/2026
12°54'51.57"S 75°51'46.578"W
1510090001 CHOCOS

EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES



21/05/2026
12°54'51.594"S 75°51'46.554"W
1510090001 CHOCOS

DURANTE



21/05/2026
12°54'51.588"S 75°51'46.482"W
1510090001 CHOCOS

DESPUES



21/05/2026
12°54'51.648"S 75°51'46.608"W
1510090001 CHOCOS

TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



21/05/2026
12°54'51.546"S 75°51'46.512"W
1510090001 CHOCOS

DURANTE



21/05/2026
12°54'51.498"S 75°51'46.536"W
1510090001 CHOCOS

DESPUES



21/05/2026
12°54'51.558"S 75°51'46.482"W
1510090001 CHOCOS



CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA		
WIFI PLAZA	Estado	
Tarjetas	OK	Ajuste de Elementos y conexiones
Cables	OK	Limpieza Técnica y ordenamiento de cables
CPE IDU	OK	Verificación del estado de equipo
CPE ODU	OK	Verificación del estado de equipo
Limpieza	OK	Limpieza técnica en general del Sistema