



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20628 PATRON SAN ANTONIO
Nombre de Localidad: SAN ANTONIO
Fecha: 22/05/2026 - 22/05/2026
Direccion: Jicamarca
ID site: 357759
CRQ: CRQ000000070595

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



22/05/2026
11°44'18.822"S 76°42'14.444"W
357759

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



22/05/2026
11°44'23.564"S 76°42'16.82"W
357759

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



22/05/2026
11°44'23.389"S 76°42'16.949"W
357759

FOTO 4


Foto tomada del NOC



22/05/2026
11°44'23.413"S 76°42'16.978"W
357759

FOTO 5


Foto del Acta firmada



22/05/2026
12°8'44.32"S 76°55'32.905"W
357759

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



22/05/2026
12°8'44.32"S 76°55'32.905"W
357759