



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20137 SAN CRISTOBAL
Nombre de Localidad: CHOCOS
Fecha: 22/05/2026 - 22/05/2026
Direccion: chocos
ID site: 362708
CRQ: CRQ000000070612

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



22/05/2026
12°54'52.008"S 75°51'39.774"W
362708

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



22/05/2026
12°54'51.36"S 75°51'40.728"W
362708

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



22/05/2026
12°54'52.644"S 75°51'40.662"W
362708


FOTO 4

Foto tomada del NOC

N/A

FOTO 5

Foto del Acta firmada



22/05/2026
12°54'51.648"S 75°51'40.29"W
362708

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A