




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Dirección: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ00000070548

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
13°8'6.06"S 76°21'5.508"W
LI5262 HERBAY ALTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
San Vicente de Cañete 15700, Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 13°8'5.946"
Longitud
W 76°21'5.57388"
Distancia
0 m

Fecha
21/05/26 12:16 p. m.
Altitud
93 m a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



21/05/2026
13°8'5.916"S 76°21'5.448"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'5.703"S 76°21'5.438"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'5.864"S 76°21'5.438"W
LI5262 HERBAY ALTO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



21/05/2026
13°8'5.916"S 76°21'5.448"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'5.712"S 76°21'5.438"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'5.874"S 76°21'5.438"W
LI5262 HERBAY ALTO

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



21/05/2026
13°8'5.916"S 76°21'5.448"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'5.874"S 76°21'5.438"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'5.874"S 76°21'5.438"W
LI5262 HERBAY ALTO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/05/2026 13°8'5.79"S 76°21'5.532"W LI5262 HERBAY ALTO	 21/05/2026 13°8'5.79"S 76°21'5.514"W LI5262 HERBAY ALTO	 21/05/2026 13°8'5.839"S 76°21'5.565"W LI5262 HERBAY ALTO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/05/2026 13°8'5.76"S 76°21'5.394"W LI5262 HERBAY ALTO	 21/05/2026 13°8'5.734"S 76°21'5.326"W LI5262 HERBAY ALTO	 21/05/2026 13°8'5.839"S 76°21'5.565"W LI5262 HERBAY ALTO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	NO	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general