



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: COCHAMARCA
Nombre de Localidad: COCHAMARCA
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Dirección: SECTOR JIRCACANCHA COCHAMARCA OYON LIMA
ID site: LI1559
CRQ: CRQ000000070581

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
10°51'59.544"S 77°7'42.966"W
LI1559 COCHAMARCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



21/05/2026
10°51'59.544"S 77°7'42.966"W
LI1559 COCHAMARCA

DURANTE



21/05/2026
10°51'59.544"S 77°7'42.966"W
LI1559 COCHAMARCA

DESPUES



21/05/2026
10°51'59.544"S 77°7'42.966"W
LI1559 COCHAMARCA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/05/2026
10°51'59.544"S 77°7'42.966"W
LI1559 COCHAMARCA

DURANTE



21/05/2026
10°51'59.544"S 77°7'42.966"W
LI1559 COCHAMARCA

DESPUES



21/05/2026
10°51'59.544"S 77°7'42.966"W
LI1559 COCHAMARCA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



21/05/2026
10°51'59.568"S 77°7'42.972"W
LI1559 COCHAMARCA

DURANTE



21/05/2026
10°51'59.604"S 77°7'42.78"W
LI1559 COCHAMARCA

DESPUES



21/05/2026
10°51'59.598"S 77°7'42.84"W
LI1559 COCHAMARCA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos