REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion:	**20045**
Nombre de Localidad:	**CAUJUL**
Fecha:	**25/05/2026 - 25/05/2026**
Direccion:	**AVENIDA 28 DE JULIO 389**
ID site:	**361756**
CRQ:	**CRQ000000000000**

FOTO 1	Referencia Localidad (Letrero,Otro)	FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)

FOTO 3	Persona Local que firma el Acta	FOTO 4	Foto tomada del NOC

FOTO 5	Foto del Acta firmada	FOTO 6	Foto del Acta dentro del Gabinete



FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO

Fecha de realización:	25-05-2026
Nombre de la localidad:	CAUJUL
ID:	361756
Nombre de autoridad localidad:	DAVID QUEREVO
Nombre responsable de mantenimiento:	DAVID SUCEN DIAZ

Energía AC-DC-AA	Estado	
Línea Eléctrica	N/A	
Voltaje AC	N/A	Verificar el estado de transformadores
Rectificadores	N/A	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Voltaje de Baterías	N/A	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Tableros de Distribución	N/A	Verificar el estado de las baterías
Aire Acondicionado	N/A	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Interruptores termomagnéticos	N/A	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Conductores eléctricos	N/A	Verificar el buen estado de los interruptores
Conectores y terminales	N/A	Observar el buen estado de los conductores eléctricos
Luminarias	N/A	Probar todas las luminarias del site
Luz de Balizaje	N/A	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado	
Sistema de Puesta a Tierra	OK	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	OK	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra

Mantenimiento en Gabinetes	Estado	
Equipos RBU, Router o MW	N/A	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	N/A	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	N/A	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Aterramiento	N/A	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado	
Conectores	N/A	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	N/A	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	N/A	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
VSWR cables	N/A	Medir el VSWR mediante Software eNodeB

Seguridad Física Interior	Estado	
Chapa Eléctrica	N/A	Verificar correcto funcionamiento
Tarjetería	N/A	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	N/A	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Grabador de Video	N/A	Verificar grabación local
Sensor de Humo	N/A	Revisión estado del sensor de Humo

Obras civiles – Seguridad Exterior	Estado	
Estado de Puertas y paredes	N/A	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concertina	N/A	Verificar el estado de la Concertina
Filtración de agua	N/A	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	N/A	Inspeccionar el estado de estructuras
Autosoportada/Torre Ventada	N/A	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	N/A	
Limpieza general de site		

Firma autoridad local
Nombre: David Rodríguez Brea
Cargo: Dirigente
DNI: 72712774

Firma representante Claro
Nombre: DAVID SUCEN DIAZ
Cargo: TÉCNICO
DNI: 71[illegible]

N/A