



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: BUJAMA_ALTA
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 25/05/2026 - 25/05/2026
Dirección: CP BUJAMA ALTA
ID site: LI4553
CRQ: CRQ000000074600

Sticker Año mantenimiento




Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



DURANTE



DESPUES




LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



DURANTE




DESPUES



LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/05/2026 12°42'33.401"S 76°37'12.891"W LI4553 BUJAMA ALTA	 25/05/2026 12°42'33.409"S 76°37'12.891"W LI4553 BUJAMA ALTA	 25/05/2026 12°42'33.392"S 76°37'12.88"W LI4553 BUJAMA ALTA
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/05/2026 12°42'33.4"S 76°37'12.894"W LI4553 BUJAMA ALTA	 25/05/2026 12°42'33.385"S 76°37'12.886"W LI4553 BUJAMA ALTA	 25/05/2026 12°42'33.423"S 76°37'12.905"W LI4553 BUJAMA ALTA

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales