



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN PEDRO DE CASTA_FITEL
Nombre de Localidad: SAN PEDRO DE CASTA
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CASTA
ID site: LI5231
CRQ: CRQ000000074688

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



26/05/2026
11°45'38.734"S 76°35'48.112"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 11°45'38.766"S 76°35'48.35"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 26/05/2026 11°45'38.784"S 76°35'48.25"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 26/05/2026 11°45'38.787"S 76°35'48.225"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 11°45'38.761"S 76°35'48.193"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 26/05/2026 11°45'38.772"S 76°35'48.203"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 26/05/2026 11°45'38.805"S 76°35'48.218"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 11°45'38.808"S 76°35'48.240"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 26/05/2026 11°45'38.817"S 76°35'48.213"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 26/05/2026 11°45'38.812"S 76°35'48.153"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 11°45'38.737"S 76°35'47.904"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 26/05/2026 11°45'38.629"S 76°35'47.854"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 26/05/2026 11°45'38.923"S 76°35'47.883"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 11°45'38.968"S 76°35'48.203"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 26/05/2026 11°45'38.945"S 76°35'48.174"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA	 26/05/2026 11°45'38.944"S 76°35'48.194"W LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

