



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTO DOMINGO DE APACHE
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: Centro Poblado SANTO DOMINGO DE APACHE
ID site: 1508070008
CRQ: CRQ000000074646

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	26-05-2026
Nombre de la Estación:	SANTO DOMINGO DE APACHE
ID:	1508070008
Nombre de la localidad:	LEONCIO PRADO
Nombre responsable de mantenimiento:	PAOLO NEIAS SAN CAMA
Energía AC-DC-BA	Estado
Línea eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Uso de Baterías	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinete	N/A
Equipos BRU, Router o MW	N/A
Tableros electrónicos	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa eléctrica	N/A
Tarjetaria	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreción	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de sitio	N/A

Firma Autoridad local: [Firma] Nombre: E. LUIS GUERRERO C. Cargo: Presidente PONDIA 72949137

Firma representante Claro: [Firma] Nombre: PAOLO NEIAS SAN CAMA Cargo: TECNICO 26/05/2026

11°3'3.672"S 76°57'31.158"W 1508070008 SANTO DOMINGO DE APACHE

N/A