




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SAN PEDRO DE CASTA FITEL
Nombre de Localidad: SAN PEDRO DE CASTA
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CASTA
ID site: LI5231
CRQ: CRQ000000074688

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



26/05/2026
11°45'38.734"S 76°35'48.112"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CORCERTINA OXIDADA

CRITICIDAD



BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
			
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
			