




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: CHOCOS
Nombre de Localidad: CHOCOS
Fecha: 25/05/2026 - 25/05/2026
Direccion: CHOCOS YAUYOS
ID site: LI1551
CRQ: CRQ000000074655

Sticker Año mantenimiento



25/05/2026
12°54'51.132"S 75°51'46.932"W
LI1551 CHOCOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



25/05/2026
12°54'51.132"S 75°51'46.932"W
LI1551 CHOCOS

DURANTE



25/05/2026
12°54'51.252"S 75°51'47.064"W
LI1551 CHOCOS

DESPUES



25/05/2026
12°54'51.264"S 75°51'47.064"W
LI1551 CHOCOS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



25/05/2026
12°54'51.264"S 75°51'46.956"W
LI1551 CHOCOS

DURANTE



25/05/2026
12°54'51.128"S 75°51'46.891"W
LI1551 CHOCOS

DESPUES



25/05/2026
12°54'51.636"S 75°51'46.831"W
LI1551 CHOCOS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



25/05/2026
12°54'51.264"S 75°51'46.956"W
LI1551 CHOCOS

DURANTE



25/05/2026
12°54'51.324"S 75°51'46.878"W
LI1551 CHOCOS

DESPUES



25/05/2026
12°54'51.204"S 75°51'47.041"W
LI1551 CHOCOS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos