



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: LA PAZ
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: Centro Poblado LA PAZ
ID site: 1502030008
CRQ: CRQ000000073803

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	26-05-2026
Nombre de la localidad:	LA PAZ
ID:	1502030008
Nombre de autoridad local:	Caudillo, Pardo, Flores
Nombre responsable de mantenimiento:	Edgardo Panspacio Arce
Energía AC-DC-CA	Estado
Linea Eléctrica	N/A
Volaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Volaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Rea. Acondicionado	N/A
Interrupción termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Bataje	N/A
SF6	N/A
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterramiento equipot	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o SW	N/A
Targetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Conectores	N/A
Sistema Radiante	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Voz/cable	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Clase Eléctrica	N/A
Targetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras Civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Mampolito/Torre	N/A
Altozono (radio/intercomunicador)	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Firma autoridad local: Caudillo, Pardo, Flores
Cargo: Poblador
DNI: 72004133

Firma representante Claro: Edgardo Panspacio Arce
Fecha: 26/05/2026
Firma con: [Firma]

Red text overlay at the bottom right reads: 10°39'15.924"S 77°36'58.086"W, 1502030008 LA PAZ

N/A