




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: BUJAMA_ALTA
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 25/05/2026 - 25/05/2026
Direccion: CP BUJAMA ALTA
ID site: LI4553
CRQ: CRQ000000074600

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/05/2026 12°42'33,488"S 76°37'12,911"W L14553 BUJAMA ALTA	25/05/2026 12°42'33,451"S 76°37'12,925"W L14553 BUJAMA ALTA	25/05/2026 12°42'33,47"S 76°37'12,884"W L14553 BUJAMA ALTA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/05/2026 12°42'33,484"S 76°37'12,9"W L14553 BUJAMA ALTA	25/05/2026 12°42'33,494"S 76°37'12,871"W L14553 BUJAMA ALTA	25/05/2026 12°42'33,485"S 76°37'12,893"W L14553 BUJAMA ALTA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/05/2026 12°42'33,421"S 76°37'12,853"W L14553 BUJAMA ALTA	25/05/2026 12°42'33,487"S 76°37'12,885"W L14553 BUJAMA ALTA	25/05/2026 12°42'33,486"S 76°37'12,911"W L14553 BUJAMA ALTA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/05/2026 12°42'33,434"S 76°37'13,036"W L14553 BUJAMA ALTA	25/05/2026 12°42'33,413"S 76°37'12,894"W L14553 BUJAMA ALTA	25/05/2026 12°42'33,846"S 76°37'12,905"W L14553 BUJAMA ALTA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/05/2026 12°42'33,413"S 76°37'12,636"W L14553 BUJAMA ALTA	25/05/2026 12°42'33,435"S 76°37'12,698"W L14553 BUJAMA ALTA	25/05/2026 12°42'33,454"S 76°37'12,752"W L14553 BUJAMA ALTA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs**FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3**

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

