



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CHOCOS
Nombre de Localidad: CHOCOS
Fecha: 25/05/2026 - 25/05/2026
Direccion: CHOCOS YAUYOS
ID site: LI1551
CRQ: CRQ000000074655

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



25/05/2026
12°54'51.408"S 75°51'46.644"W
LI1551 CHOCOS

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



25/05/2026
12°54'51.438"S 75°51'46.65"W
LI1551 CHOCOS

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



25/05/2026
12°54'49.44"S 75°51'48.426"W
LI1551 CHOCOS

FOTO 4

Foto tomada del NOC

N/A

FOTO 5


Foto del Acta firmada



25/05/2026
12°54'51.18"S 75°51'46.818"W
LI1551 CHOCOS

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



25/05/2026
12°54'51.456"S 75°51'46.374"W
LI1551 CHOCOS