




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: SAN CRISTOBAL
Nombre de Localidad: LACHAQUI
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Dirección: CERRO SAN CRISTOBAL
ID site: LI0935
CRQ: CRQ000000074690

Sticker Año mantenimiento




26/05/2026
11°31'43.32"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




26/05/2026
11°31'42.816"S 76°38'50.598"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'42.816"S 76°38'50.598"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DESPUES



26/05/2026
11°31'42.816"S 76°38'50.598"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



26/05/2026
11°31'42.816"S 76°38'50.598"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'42.816"S 76°38'50.598"W
LI0935 SAN CRISTOBAL


DESPUES



26/05/2026
11°31'42.816"S 76°38'50.598"W
LI0935 SAN CRISTOBAL


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




26/05/2026
11°31'42.966"S 76°38'50.388"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'42.972"S 76°38'50.496"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DESPUES



26/05/2026
11°31'42.972"S 76°38'50.496"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos