




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: SAN_CRISTOBAL
Nombre de Localidad: LACHAQUI
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Dirección: CERRO SAN CRISTOBAL
ID site: LI0935
CRQ: CRQ000000074690

Sticker Año mantenimiento



26/05/2026
11°31'43.32"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa




Dirección

-
Latitud
S 11°31'43.12128"
Longitud
W 76°38'50.532"
Distancia
6 yd

Fecha
26/5/2026 1:31 p.m.
Altitud
-


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



26/05/2026
11°31'43.02"S 76°38'50.472"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'43.128"S 76°38'50.472"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DESPUES



26/05/2026
11°31'42.942"S 76°38'50.664"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



26/05/2026
11°31'42.972"S 76°38'50.688"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'42.993"S 76°38'50.748"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DESPUES



26/05/2026
11°31'42.948"S 76°38'50.742"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




26/05/2026
11°31'42.936"S 76°38'50.664"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'42.924"S 76°38'50.664"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DESPUES



26/05/2026
11°31'42.942"S 76°38'50.664"W
LI0935 SAN CRISTOBAL



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales