




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: SAN_BARTOLOME_DE_CURAY
Nombre de Localidad: PACHANGARA
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SAN BARTOLOME DE CURAY
ID site: LI5564
CRQ: CRQ000000073788

Sticker Año mantenimiento



26/05/2026
10°50'25.56"S 76°48'51.288"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



26/05/2026
10°50'25.48284"S 76°48'51.28164"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DURANTE



26/05/2026
10°50'25.08"S 76°48'51.312"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DESPUES



26/05/2026
10°50'25.12284"S 76°48'51.264"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



26/05/2026
10°50'25.48284"S 76°48'51.28164"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DURANTE



26/05/2026
10°50'25.08284"S 76°48'51.312"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DESPUES



26/05/2026
10°50'25.024"S 76°48'51.324"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



26/05/2026
10°50'25.48284"S 76°48'51.28164"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DURANTE



26/05/2026
10°50'25.08284"S 76°48'51.312"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DESPUES



26/05/2026
10°50'25.08284"S 76°48'51.312"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/05/2026 10°50'25.2"S 76°48'51.468"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.082"S 76°48'51.462"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.044"S 76°48'51.378"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/05/2026 10°50'25.055"S 76°48'51.324"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.116"S 76°48'51.360"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.23"S 76°48'51.468"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/05/2026 10°50'25.152"S 76°48'51.444"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.082"S 76°48'51.462"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.026"S 76°48'51.384"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general