




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SAN CRISTOBAL
Nombre de Localidad: LACHAQUI
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: CERRO SAN CRISTOBAL
ID site: LI0935
CRQ: CRQ000000074690


Sticker Año mantenimiento



26/05/2026
11°31'43.32"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección

-
Latitud
S 11°31'43.12128"
Longitud
W 76°38'50.532"
Distancia
6 yd

Fecha
26/5/2026 1:31 p.m.
Altitud
-

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General