




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SAN_CRISTOBAL
Nombre de Localidad: LACHAQUI
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Dirección: CERRO SAN CRISTOBAL
ID site: LI0935
CRQ: CRQ000000074690

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3
			N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3
			N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3
			N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	