




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: SAN_CRISTOBAL
Nombre de Localidad: LACHAQUI
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: CERRO SAN CRISTOBAL
ID site: LI0935
CRQ: CRQ000000074690


Sticker Año mantenimiento



26/05/2026
11°31'43.32"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTÓBAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección

-
Latitud
S 11°31'43.12128"
Longitud
W 76°38'50.532"
Distancia
6 yd

Fecha
26/5/2026 1:31 p.m.
Altitud
-

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



26/05/2026
11°31'42.888"S 76°38'50.728"W
LI0935 SAN CRISTÓBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'42.894"S 76°38'50.598"W
LI0935 SAN CRISTÓBAL

DESPUES



26/05/2026
11°31'42.888"S 76°38'50.728"W
LI0935 SAN CRISTÓBAL

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



26/05/2026
11°31'43.098"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTÓBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'43.068"S 76°38'50.862"W
LI0935 SAN CRISTÓBAL

DESPUES



26/05/2026
11°31'43.122"S 76°38'50.862"W
LI0935 SAN CRISTÓBAL


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



26/05/2026
11°31'42.972"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTÓBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'42.81"S 76°38'50.454"W
LI0935 SAN CRISTÓBAL

DESPUES




26/05/2026
11°28'26.769"S 76°37'45.038"W
LI0935 SAN CRISTÓBAL

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC