



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: SAN_BARTOLOME_DE_CURAY
Nombre de Localidad: PACHANGARA
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SAN BARTOLOME DE CURAY
ID site: LI5564
CRQ: CRQ00000073788

Sticker Año mantenimiento



26/05/2026
10°50'25.56"S 76°48'51.288"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



26/05/2026
10°50'25.47"S 76°48'51.53"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DURANTE



26/05/2026
10°50'25.50"S 76°48'51.55"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DESPUES



26/05/2026
10°50'25.38"S 76°48'51.35"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



26/05/2026
10°50'25.2"S 76°48'51.384"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DURANTE



26/05/2026
10°50'25.386"S 76°48'51.35"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DESPUES



26/05/2026
10°50'25.343"S 76°48'51.354"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



26/05/2026
10°50'26.384"S 76°48'54.731"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DURANTE



26/05/2026
10°50'25.622"S 76°48'51.54"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

DESPUES




26/05/2026
10°50'27.519"S 76°48'55.489"W
LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC